

回路類メンテナンス 報告書

引き取り日 平成27年12月1日

REF	備品番号	品名	型番1	型番2	型番3
1	****	NIM BIN POWER SUPPLY	<*****> パネル色 銀	- 製作 ****	- 製作年 (他社製)

・動作の確認、不良・素因 修理部の特定

チェックリスト	時間(H)	備考
<input checked="" type="checkbox"/> 回路部品の不良、減耗 <input type="checkbox"/> ハンダの接触不良 <input type="checkbox"/> コネクタ取付の不良筐体破損 <input type="checkbox"/> 全体の減耗が激しいので修理しない。	2	-6、-12、-24Vの出力がすべて大幅に低い

・対応1(修理、部品交換)

チェックリスト	個数(個)	時間(H)	備考
部品交換あり (使用部品) <input checked="" type="checkbox"/> 抵抗、コンデンサ、ダイオード レギュレータ(HA17723) トランジスタ(2SC2562)	多数 3 3	6	壊れているパターンを再配線部品交換しました。

・対応2(接触不良検査)

チェックリスト	時間(H)	備考
<input type="checkbox"/> 電源部コネクタの接触不良有無の検査		

・対応3(検査)

チェックリスト	時間(H)	備考
<input type="checkbox"/> 回路の動作確認、エージング <input type="checkbox"/> 部品取付検査、筐体検査		

・対応4(内部及び外部の清掃)

チェックリスト	時間(H)	備考
<input type="checkbox"/> アルコールで出来る限り清掃		

・総合コメント

メンテナンス後動作しています。しかし、電圧が揺れる。10分ぐらい放っておけば落ち着きます。テストして使えそうなら使ってください。もともとの仕様だと思います。	<b style="font-size: 1.2em;">合格 (メンテナンス完了シール) 2016.01.13 fujidiamond@ozzio.jp
--	--

総メンテナンス時間(他社製の労務レート)	8 H	@ ¥3,800 .-	¥30,400.-
総利益		30%	¥9,120.-
部品代			¥10,000.-
小計			¥49,520.-
消費税			¥3,961.-
税込み合計			¥53,481.-

上記のとおり相違ありません。労務レートは、内容によってこちらで決めます。

平成28年1月13日

国立 ****

富士ダイヤモンドインターナショナル有限会社
〒197-0024 東京都福生市牛浜103
武田泰雄 fujidiamond@ozzio.jp 認証 武田利光(印章省略)